


CERTIFICATION











II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc

Certification number: Baseefa18ATEX0070

Certificate of conformity: IECEx BAS18.0008

Manufacturer: Ledlenser GmbH & Co. KG
Kronenstr. 5-7 • 42699 Solingen • Germany
Phone +49 212/5948-0 Fax +49212/5948-200
ledlenser.com
LJ12A0278 V02



EN Instructions for use

Warning:

EU declaration of conformity
Product: Ledlenser iL7R (Item number 501052, excluding power adapter)
This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Carefully read this manual before putting the product to use and follow the instructions closely. Retain this manual in a safe location for future reference.

stress.
Foreign matter (e.g. dust), found inside the housing must be removed immediately. If foreign matter is found inside the housing the product must be inspected for any signs of damage.

while the product is charging. When the product is fully charged, the charging indicator will show green.

inside an area with explosive atmosphere. Replace batteries only outside the explosive atmosphere.

DE Bedienungsanleitung

Achtung:

EU Konformitätserklärung
Produkt: Ledlenser iL7R (Artikel 501052, ohne Netzteil)
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Bitte lesen und befolgen Sie diese Bedienungsanleitung genau. Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf.

Sonnenstrahlung oder chemischen Einflüssen aus.
Wenn Staub oder sonstige Fremdkörper im Gehäuse gefunden werden, so müssen diese umgehend entfernt und das Gehäuse auf Beschädigungen geprüft werden.

Taschenlampe aus und Stecken die Lampe in die Ladeschale. Die Ladestandsanzeige leuchtet rot während das Produkt geladen wird und grün wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Lichtquelle.
9. Bringen Sie das Produkt nur in einen Ex-Bereich, wenn es vollständig geschlossen ist.

NL Gebruikshandleiding

Let op:

EU conformiteitsverklaring
Product: Ledlenser iL7R (artikel 501052, zonder adapter)
De producent is de enige verantwoordelijke voor de uitgave van deze conformiteitsverklaring

Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en volg de instructies op. Bewaar deze gebruikshandleiding op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging indien nodig.

Stel het product niet bloot aan extreme milieu-omstandigheden, hitte, zonlicht of chemische invloed.
Verwijder direct vreemde materie (bijv. stof) uit de behuizing van het apparaat.

3. Verbind het laadstation met de stroomvoorziening. Schakel de zaklamp uit en steek de lamp in het laadstation. De weergave brandt rood als het product wordt geladen en groen als het laden is voltooid.

9. Gebruik het product alleen in een explosieve omgeving als het volledig gesloten is. Open het product niet in een dergelijke omgeving. Batterijen mogen niet in een explosieve omgeving worden vervangen.

FR Instructions d'utilisation

Attention:

Déclaration de conformité européenne
Produit : Ledlenser iL7R (article 501052, sans bloc d'alimentation)
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant

Veillez lire attentivement et respecter ces instructions d'utilisation. Conservez ces instructions dans un lieu sûr.

Si vous trouvez de la poussière ou des corps étrangers dans le boîtier, ils doivent être immédiatement éliminés et le boîtier doit être vérifié quant à la présence de dommages.

recharge du produit et en vert lorsque le processus de recharge est terminé.

9. N'introduisez le produit dans une zone explosive que lorsqu'il est hermétiquement fermé. N'ouvrez pas le produit dans une zone explosive.

IT Istruzioni per l'uso

Attenzione:

Dichiarazione di conformità UE
Prodotto: Ledlenser iL7R (articolo 501052 senza alimentatore)
Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguirle con precisione. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro.

radiazione solare o sostanze chimiche.
Nel caso di ritrovamento di polvere o altri corpi estranei all'interno dell'alloggiamento rimuoverli immediatamente e verificare eventuali danneggiamenti all'alloggiamento.

rossa mentre il prodotto si carica e diventa verde quando il processo di ricarica è terminato.

rischio di esplosione solo se questo è perfettamente chiuso. Non aprire il prodotto in una zona a rischio di esplosione. Le batterie non devono essere sostituite all'interno di un'atmosfera potenzialmente esplosiva.

JP 取扱説明書

注意:

EU適合宣言書
製品: Ledlenser iL7R (商品番号: 501052、電源用アダプター含まず)
本適合宣言書は製造業者の単独の責任の下で発行されています。

本取扱説明書をよく読み、記載されている指示に正確に従ってください。本取扱説明書は、安全な場所に保管してください。

埃やその他異物が筐体内に混入している場合、速やかに取り除き、筐体に損傷がないか確認してください。

シヤライトを爆発の危険がある区域で充電してはなりません。

廃棄もしくは製造業者に返却してください。本ランプを爆発の危険がある区域で修理しないでください。

